

HARJU 2102, 2152, 2202 ja 2253 ÖLJYTÄYTTIESET LÄMMITTIMET

Jos lämmittimen jalkojen kiinnittämisessä ilmenee ongelmia tässä ohjeessa mainittu ratkaisuehdotuksia:

MALLI 2102:

Jalkojen kiinnitys päätylohkojen väliin. Jos kaarikiinnikkeet eivät meinaa sopia paikoilleen auttaa kaarikiinnikkeen kevyt puristus sisäänpäin. Tällöin siipimutterin saa helpommin paikoilleen.

MALLI 2152, 2202 ja 2253:

Asenna etummainen jalka toisen ja kolmannen lohkon väliin. Jos kaarikiinnikkeet eivät meinaa sopia paikoilleen auttaa kaarikiinnikkeen kevyt puristus sisäänpäin. Tällöin siipimutterin saa helpommin paikoilleen.